



Großbrand in einer Formdruckerei Einsatzbericht der Feuerwehr Obing



Am 17.02.2006 um 19:10 Uhr wurde die Feuerwehr Obing unter dem Einsatzstichwort "Unklare Rauchentwicklung" alarmiert. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges der Feuerwehr Obing (TLF16/25), schlugen die Flammen bereits aus dem Dachfirst. Durch den Einsatzleiter wurde umgehend die Alarmstufe erhöht. Als Erstmaßnahme wurden die nur 5 Meter vom Haus stehenden Gastanks gekühlt. Drei weitere Rohre wurden zur Eindämmung des Brandes eingesetzt. Aufgrund der Zusammensetzung des Brandgutes (verschiedene Kunststoffe und Farben) entschied sich die Einsatzleitung zum Einsatz von FIRESORB®. Das ca. 1%ige Gel wurde über die Drehleitern aus Obing und Trostberg von oben und durch die Atemschutztrupps im Innenangriff erfolgreich auf das Brandgut aufgebracht. Bei den Lösch- und Nachlöscharbeiten konnten durch den Einsatz des Gels Rückzündungen verhindert werden. Schadstoffmessungen des Brandrauches zeigten, dass die Schadstoffkonzentration bereits nach kurzer Zeit unter die erlaubten Werte abgesunken war. Im Einsatz waren 6 Feuerwehren mit 22 Fahrzeugen.